



F館では、一つのタイマに多くの照明がつながっており、屋外が明るいときに特定場所を点灯させると他の照明も点灯してしまい不経済

1. F館 ... 課題あり → 対策

2. Y館 ... 大きな課題なし



東口照明のタイマ分離できず
そのため東口に手動ON/OFFの照明新設
タイマもソーラー機能付へ変更

